



SAFETY SYSTEM[®]
WORKERS PROTECTOR

ABBIGLIAMENTO

USER INFORMATION

Rev. 11/2019

IT

EN

DE

FR

ES

PT

NL

HU

SL

PL

CS

SK

RO

ET

EL

LT

LV

DA

FI

SV

NO



PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Oděv přepravujte a skladujte v původním obalu na suchém, chladném a neprašném místě, daleko od zdrojů tepla a chráněný před světlem. Vyhněte se vytváření ohybů nebo přehybů.

LIKVIDACE

Jestliže nedošlo ke kontaminaci oděvů zvláštními látkami, mohou se likvidovat jako běžné textilní odpady. V opačném případě se řiďte platnými právními předpisy upravujícími likvidaci zvláštních odpadů.

ÚDRŽBA

Doporučuje se přečíst si symboly na štítku každého jednotlivého oděvu a striktně dodržovat tyto pokyny. Praní, které neodpovídá tomu, co je uvedeno na štítku, by mohlo změnit bezpečnostní vlastnosti oděvu. Čistící, údržbové nebo dezinfekční prostředky, s ohledem na jejich způsob použití, nesmějí mít škodlivý vliv na OOP nebo na uživatele.

	Umožňuje praní ve vodě s detergenty. Interní číslo udává maximální přípustnou teplotu praní. Jedna nebo dvě čárky pod symbolem indikují provedení procesu se sníženým nebo velmi omezeným mechanickým působením.
	Umožňuje sušení v sušičce: • Sušení při 60°C •• Sušení při 80°C
	Označuje povolené žehlení (maximální teplota desky): • 110°C •• 150°C ••• 200°C
	Umožňuje bělení s produkty na bázi chloru
	Umožňuje sušení na vzduchu: — V rovině Zavěšený / Ve stínu (v levém horním rohu)
	Umožňuje suché čištění pomocí (vložit písmeno do kruhu): - F: uhlovodíky - P: uhlovodíky, tetrachloretylen
	Toto označení nad symbolem označuje zákaz provedení zamýšleného ošetření