



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SYMBOL STRETCH

USER INFORMATION

Rev.3 del 04/2024

Applicable to:

**MC1119B8, MC1119C4, MC1119K1, MC1119Q5, MC1119Z9, MC1120Q6,
MC1129Z9, MC1129Q5, MC1139B8, MC1139Z9, MC1139Q5**



IT

EN

DE

FR

ES

PT

NL

HU

SL

PL

CS

SK

RO

ET

EL

LT

LV

DA

FI

SV

NO

POKYNY PRO UŽIVATELE

Pozorně si přečtěte tyto pokyny

POUŽITÍ

Oděv chrání před minimálními riziky (OOP kategorie I). Oděvy vyhovují bezpečnostním vlastnostem uvedeným v normě UNI EN ISO 13688:2022 o obecných požadavcích na ochranné oděvy.

OMEZENÍ POUŽITÍ

NEJSOU vhodné pro ochranu před teplem a/nebo požárem, chemickými a elektrickými nebezpečími a nízkou viditelností a pro veškerá použití, která nejsou uvedena v předchozí poznámce (zejména pro ty, které spadají do kategorie II a III definované v nařízení EU 2016/425).

UPOZORNĚNÍ

- Uvedené ochranné vlastnosti oděvů jsou zajištěny pouze v případě, že je oděv správně nošen a zapnut a udržován v dokonalém stavu.
- Před každým použitím zkontrolujte, jestli je oděv čistý a jestli není rozpárany, popraskány nebo poškozeny, což by mohlo ohrozit jeho ochranné vlastnosti.
- Zaměstnavatel musí zvolit OOP v závislosti na rizicích na pracovišti (vládní nařízení 81/2008). Z tohoto důvodu je vhodné, aby se před použitím modelu ověřilo, jestli jeho vlastnosti odpovídají stanoveným požadavkům.

SKLADOVÁNÍ

Oděv skladujte v původním obalu na suchém, chladném a neprašném místě, daleko od zdrojů tepla a chráněný před světlem. Při ošetřování přísně dodržujte následující pokyny, které jsou také uvedeny na identifikačním štítku oděvu.



VÝROBCE

KÓD A JMÉNO

VELIKOST A ŠARŽE

SLOŽENÍ

SYMBOLY PRÁNÍ

ÚDRŽBA

	Umožňuje praní ve vodě s detergenty. Vnitřní číslo udává maximální přípustnou teplotu praní. Jedna nebo dvě čárky pod symbolem indikují provedení procesu se sníženým nebo velmi omezeným mechanickým působením
	Umožňuje bělení s produkty na bázi chloru
	Umožňuje sušení v bubnové sušičce: • Sušení při 60°C •• Sušení při 80°C
	Umožňuje sušení na vzduchu: — Na plocho Zavěšený / Ve stínu (v levém horním rohu)
	Označuje povolené žehlení (maximální teplota žehličky): • 110°C •• 150°C ••• 200°C
	Umožňuje suché čištění pomocí (vložit písmeno do kruhu): - F: uhlovodíky - P: uhlovodíky, tetrachloretylen

✗ Tato značka nad symbolem označuje zákaz provádění stanoveného ošetření

VÝZNAM OZNAČENÍ:

CE je zárukou volného oběhu výrobků a zboží v Evropské unii. **CE** označení na výrobku znamená, že tento OOP odpovídá základním požadavkům nařízení EU 2016/425 (ergonomie, neškodnost, pohodlí a pevnost).

LIKVIDACE

Jestliže nedošlo ke kontaminaci oděvů zvláštními látkami, mohou se likvidovat jako běžné textilní odpady; v opačném případě se řiďte platnými právními předpisy upravujícími likvidaci zvláštních odpadů.

DOBA SKLADOVÁNÍ

Vzhledem k řadě faktorů (teplota, vlhkost atd.) není možné určit dobu skladování.

ŽIVOTNOST

Vzhledem k řadě faktorů (podmínky použití, skladování a údržba) není možné určit životnost oděvů s výjimkou běžného opotřebení a poškození.

Společnost Sir Safety System odmítá odpovědnost vyplývající z nesprávného používání a chybného ošetřování a skladování oděvů. EU prohlášení o shodě této osobní ochranné pomůcky je k dispozici na následující internetové adrese: www.sirsafety.com