

ODĚVY FLAME

KÓD: 3281 44-64 blůza zelená
3281 00-09 blůza modrá
3181 40-62 kalhoty zelené
3181 00-09 kalhoty modré
3181 66-90 kalhoty lacl zelené
3181 90-99 kalhoty lacl modré

VELIKOST: 44-62, blůzy 44-64

POPIS:

Materiál: 100% bavlna, 315 g/m²

Montérkové oděvy s nehořlavou úpravou jsou vhodné pro svařování a metalurgické práce.

Blůza:

- blůza s krytým zapínáním
- 3 přední kapsy, elastické manžety
- límec se suchým zipem

Kalhoty:

- kalhoty se 2 bočními a 1 zadní kapsou, elastické šle s kovovými sponami, nastavitelný elastický pas



POUŽITÍ:

Výrobek chrání uživatele při svařování před stříkáním roztaveného kovu, krátkodobým kontaktem s plamenem, tepelným zářením a snižuje riziko úrazu elektrickým proudem do 100 V DC. Účinnost ochrany může být ovlivněna znečištěním. Je nutné používat další OOP dle příslušných norem.

NORMY:

OOP je v souladu s Nařízením (EU) 2016/425, kategorie II.

EN 13688:2022,

EN 11611 A1+A2-1,

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1



ROZMĚRY:

VELIKOST	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
obvod hrudi (cm)	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134
obvod pasu (cm)	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
výška (cm)	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-204

ÚDRŽBA:

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého světla. Před použitím se ujistěte, že je oděv v dobrém stavu, nepoškozený a čistý. Jakmile si všimnete poškození, měli byste jej okamžitě vyměnit. Doporučujeme dodržovat pokyny k praní.

 Maximální teplota praní 60°C normální cyklus	 Nebělit	 Nesušit v bubnové sušičce
 Sušení na plocho	 Žehlit při maximální teplotě 150°C	 Chemické čištění není povoleno

Perte odděleně od ostatních typů oděvů, abyste zabránili přenosu hořlavých vláken.