

Informacje producenta według rozporządzenia (UE) 2016/425, załącznik 1, punkt 1.4 (zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).



CE



LATEX



Data produkcji

Art. 0520 - FINEGRIP
SOI, kategoria 2
Rozmiar: 6 - 12

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (SOI) są Państwo zobowiązani dołożyć te informacje do użytkownika lub przekazać je odbiorcy. W tym celu ta informacja dla użytkownika może być w sposób nieograniczony powielana i pobierana ze strony www.feldtmann.de.

Oznaczenia na rękawikach

= Ta rękawica jest certyfikowana jako środek ochrony indywidualnej (SOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen

= Należy wziąć pod uwagę informacje producenta!

= Ta rękawica zawiera lateks naturalny

= Data produkcji - patrz etykieta CE na rękawice

Objaśnienie i numery norm, których wymogi są spełniane przez rękawice
Zapis norm: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dostępność w: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne – Wymogi ogólne i techniki testowe dla rękawic
EN 388:2019 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi muszą dla co najmniej jednej z cech (wytrzymałość na ścieranie, na przecięcie, na dalsze rozdzielanie i przekucie) osiągnąć co najmniej stopień moku lub 1 lub stopień moku A dla badania wytrzymałości na przecięcie TDM według EN ISO 13997:1999. Pozytomy wynik wskazuje na odpowiednią odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wytrzymałość na ścieranie: Liczba obrotów, które są potrzebne, aby przetrwać rękawicę testową. Wytrzymałość na przecięcie: Liczba cykli testowych, przy których przy stałej prędkości przedmiot badania zostaje przecięty. Siła dalszego rozdzielania: Siła, która jest potrzebna do dalszego rozdarcia nadającego przedmiotu badania. Siła przekucia: Siła, która jest konieczna do przekucia przedmiotu badania przy użyciu standardowej końcówki testowej.

Kryteria testowe	Ocena	0520 - FINEGRIP
A = Odporność na ścieranie	0 - 4	3
B = Odporność na przecięcie (test Coupe)	0 - 5	1
C = Odporność na rozrywanie	0 - 4	3
D = Odporność na przedziurawienie	0 - 4	1
E = Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	A - F	X

Im wyższa jest liczba, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadane”. P oznacza „wynik pozytywny”.

Test	1	2	3	4	5	
A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	100	500	2000	8000	-	
B = Odporność na przecięcie (indeks) – test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = Odporność na rozrywanie (N)	10	25	50	75	-	
D = Odporność na przedziurawienie (N)	20	60	100	150	-	
Test	A	B	C	D	E	F
E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Wskazówki ogólne
Ta informacja dla użytkownika ma służyć jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą ocenić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopień efektywności opiera się na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta pozostaje skontrolowanie odpowiedzialności określonej rękawicy do planowanego zakresu zastosowania.

Przeznaczenie, zakres zastosowania i ocena ryzyka
Ta rękawica jest odpowiednio wyliczona do uniwersalnych zakresów zastosowania z lekkim ryzykiem mechanicznym. Dotyczy rękawic z oznaczeniem poziomu odporności na rozdzieranie słownym 1 lub wyższym. Istnieje ryzyko zwiększenia siły czynniki maszyn, nie wolno nosić rękawic. Brak ochrony przed ostrymi obiektami, np. igłami do iniekcji. W razie pytań i niejasności dotyczących zakresu zastosowania tych rękawic należy zwracać się do eksperta ds. bezpieczeństwa, dostawcy lub producenta.

Czyszczenie i pielęgnacja
Rekomendowaną jest pielęgnacja przy użyciu standardowych środków czyszczących (np. szpatki, ściereczki do czyszczenia itp.). Mycie lub czyszczenie chemiczne wymaga w szczególności doradztwa ze strony autoryzowanego specjalisty. Producent nie odpowiada za zmiany właściwości. Przed ponownym zastosowaniem należy skontrolować rękawicę pod względem braku uszkodzeń. To samo dotyczy efektu ochronnego zgodnego z określonymi poziomami wydajności. Ocena z niżej podanych stopniów właściwości użytkowych oparta jest na badaniach niezwykłych rękawic, przenoszenie wyników na rękawice po pielęgnacji wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów.

Pakowanie, przechowywanie i usuwanie jako odpad
Ten artykuł jest dostarczany w jednolitym opakowaniu sprzedawanym z kartonu nadającego się do recyklingu. Najmniejsza jednostka opakowaniowa znajduje się w woreczkach PE lub podobnych opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Rękawice muszą być prawidłowo przechowywane, tzn. w kartonach w suchych pomieszczeniach. Wymagane są takie jak wilgoć, temperatura, światło i naturalne zmiany tworzący w danym okresie mogą spowodować zmianę właściwości ochronnych. Nie można określić daty utraty właściwości użytkowych, ponieważ zależy ona od stopnia zużycia i zakresu zastosowania. Usuwanie jako odpad zgodnie z regulacjami lokalnymi.

Skład materiałowy / produkt składa się z
100% poliamidu, czarny
Lateks, czarny

Ryzyko dla zdrowia
Przy prawidłowej pracy z produktem może dojść do reakcji alergicznych spowodowanych elementami rękawicy. Jeśli wystąpią reakcje alergiczne, rekomenduje się, aby zaprzęść stosowanie rękawicy oraz skonsultować się z lekarzem.

Nazwisko i adres producenta
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Jednostka notyfikowana, która odpowiada za przeprowadzanie testów prototypów:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb – Dubrava
Nr Jednostka notyfikowana: 2474

PL

Informace výrobce podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4 (misto zodpovědné za normy Evropské unie).



CE



LATEX



Data výroby

Art. 0520 - FINEGRIP
PSA kategorie 2
Rozsah: 6 - 12

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto informace! Máte povinnost tyto informace pro uživatele přiložit, resp. je vydat přímci při předání osobního ochranného vybavení (OOP). Za tímto účelem lze tyto informace pro uživatele neomezeně rozmnožovat a stahovat na www.feldtmann.de.

Číslo na rukavici

= Tyto rukavice jsou certifikovány jako Osobní ochranné vybavení (OOP). Značka CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě naleznete na www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen

= musí být dořazeny informace výrobce!!

= Ta rękawica zawiera lateks naturalny

= Datum výroby viz štítek CE na rukavice

Vytvoření a čísla norem, jichž požadavky rukavice splňují
Misto zodpovědné za normy: Úřední list Evropské Unie. K dispozici v: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkoušební metody pro rukavice
EN 388:2019 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům musí alespoň pro jednu z vlastností (odolnost proti oděru, rozřiznutí, dalšímu rozřiznutí a prořezání) dosahovat minimálně výkonnostního stupně A pro zkoušku odolnosti proti rozřiznutí TDM podle EN ISO 13997:1999. Úrovně výkonu oznažují další rukavice.

Odolnost proti oděru: Počet otáček, kterých je zapotřebí pro prořezání testovací rukavice. Odolnost proti rozřiznutí: Počet testovacích cyklů, při kterých je testovaný vzorek při konstantní rychlosti prořezán. Odolnost proti prořezání: Síla, které je zapotřebí pro další rozřiznutí testovaného vzorku.

Odolnost proti propichnutí: Síla, které je zapotřebí, aby byl testovaný vzorek propíchnut pomocí standardizované testovací špičky.

Kritéria zkoušky	Hodnocení	0520 – FINEGRIP
A = odolnost proti oděru	0 - 4	3
B = odolnost proti rozřiznutí (Coup Test)	0 - 5	1
C = odolnost proti prořezání	0 - 4	3
D = odolnost proti propichnutí	0 - 4	1
E = odolnost proti rozřiznutí (TDM) podle EN ISO 13997:1999	A - F	X

Čím vyšší čísla, tím lepší výsledek zkoušky. X znamená „nezkoušeno”. P znamená „vyhovuje”

Zkouška	1	2	3	4	5	
A = odolnost proti oděru (počet cyklů oděru)	100	500	2000	8000	-	
B = odolnost proti rozřiznutí (index) Coup Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = odolnost proti prořezání (N)	10	25	50	75	-	
D = odolnost proti propichnutí (N)	20	60	100	150	-	
Zkouška	A	B	C	D	E	F
E = odolnost proti rozřiznutí EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Všeobecné informace
Tuto informace pro uživatele jsou určeny jako pomůcka při výběru Vašeho ochranného vybavení, přičemž laboratorní testy nabízejí pomůcku pro výběr, nejsou však schopné posoudit skutečné podmínky na pracovišti. Výkonnosti stupně se zakládají na výsledcích laboratorních zkoušek, které ne bezpodmínečně odrážejí aktuální podmínky na pracovišti. Proto je zcela v odpovědnosti uživatele a nikoli výrobce, aby ověřil vhodnost určité rukavice pro plánovanou oblast použití.

Účel použití, oblast použití a posouzení rizika
Tuto rukavici jsou vhodné vyvinout pro univerzální oblast použití s mírnými mechanickými riziky. Pro všechny rukavice a poměry v natřené pláti 1 nebo vyšší plati: Pokud hrozí nebezpečí vstupu otáčejících se dílů zarytých, nesmí se používat žádné rukavice. Neposkytnutí ochrany proti ostrým předmětům, např. injekčním jehlám. V případě dotazů a nejistot v ohledu na oblast použití těchto rukavic kontaktujte provozní osobu zodpovědnou za bezpečnost práce, dodávatele nebo výrobce.

Čištění a péče
O rukavice se doporučuje pečovat pomocí běžných čistících přípravků (např. kartáče, hadry, atd.). Mýdlí nebo chemické čištění vyžaduje předchozí konzultaci s uvedenou odbornou firmou. Za změnu vlastností dle výrobce nepřijímá žádnou záruku. Před opětovným použitím je nutné skontrolovat, zda jsou rukavice neporušené. Totéž platí pro ochranný účinek podle stanovených úrovní ochrany. Ohodnocení ušev uvedenými výkonnostními stupni je založeno na zkouškách nepořádků rukavic, přenesení výsledků na rukavice po provedení péče vyžaduje provedení příslušných zkoušek.

Balení, skladování a likvidace
Tento výrobek je dodáván v jednorázovém prodejním balení z recyklovaného lepenkového kartonu. Vždy nejmenší obalová jednotka se nachází v PE sáčcích nebo podobných ekologických obalech. Rukavice musí být odborně skladovány, tj. v kartonech v suchých prostorech. Vliv jako vlhkost, teplota, světlo a také přírodní změny materiálu za určité období mohou mít za následek změnu ochranných vlastností. Ohodnocení ušev uvedenými výkonnostními stupni je založeno na zkouškách nepořádků rukavic, přenesení výsledků na rukavice po provedení péče vyžaduje provedení příslušných zkoušek.

Materiálové složení / výrobek sestává z
100% polyamid, černá
Lateks, černá

Bezpečnostní rizika
Při běžné práci s výrobkem může dojít k alergickým reakcím s běžnými součásti rukavice. Pokud by se alergické reakce projevily, doporučuje se tyto rukavice prozatím nepoužívat a vyhledat lékařskou pomoc.

Název a adresa výrobce
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Oznamující subjekt, který je zodpovědný za provedení zkoušky konstrukčního vzorku:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Oznamující subjekt : 2474

CZ

Informatie van de fabrikant conform Verordening (EU) 2016/425, bijlage II, paragraaf 1.4 (plaats in het officiële blad van de Europese Unie).



CE



LATEX



Data productie

Art. 0520 - FINEGRIP
PBM categorie 2
Maten: 6 - 12

Lees dit aandachtig voor gebruik! U bent verplicht om deze gebruikersinformatie bij het doorgaan van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij te voegen of aan de ontvanger te overhandigen. Hiertoe kan deze gebruikersinformatie zonder beperkingen worden gereproduceerd en worden gedownload op www.feldtmann.de.

Markeringen op de handschoenen

= Deze handschoenen zijn gecertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het CE-merkten geeft aan dat dit product voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425. De conformiteitsverklaring vindt u op www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen

= de informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen

= deze handschoenen bevat natuurlijke

= Ze CE-label op de handschoenen voor de productiedatum

Toelichting en nummers van normen waaraan de handschoenen voldoen
Locatie van de normen: officieel blad van de Europese Unie. Te verkrijgen bij Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en testmethoden voor handschoenen
EN 388:2019 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten voor ten minste één van de eigenschappen (slijtage, snijweerstand, scheurpropagatie- en perforatiekracht) ten minste prestatieklasse A of prestatieklasse A voor de TDM-slijtestandheidstest volgens EN ISO 13997:1999 bereiken. Prestatieklasse verwijst naar de palm van de handschoen.
Slijtestand: Het aantal omwentelingen dat nodig is om de handschoen droog te scheuren. Snijweerstand: De kracht die nodig is om het gesneden testmonster verder te scheuren.
Perforatieweerstand: De vereiste kracht om het monster te doorboren met behulp van een gestandaardiseerde testpunt.

Testcriteria	Beoordeling	0520 - FINEGRIP
A = Schuurweerstand	0 - 4	3
B = Snijweerstand (Coupe Test)	0 - 5	1
C = Scheurweerstand	0 - 4	3
D = Perforatieweerstand	0 - 4	1
E = Snijweerstand (TDM) conform EN ISO 13997:1999	A - F	X

Hoe hoger het getal, des te beter is het testresultaat. X betekent "niet getest". P betekent "geslaagd".

Test	1	2	3	4	5	
A = Schuurweerstand (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	-	
B = Snijweerstand (index) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = Scheurweerstand (N)	10	25	50	75	-	
D = Perforatieweerstand (N)	20	60	100	150	-	
Test	A	B	C	D	E	F
E = Snijweerstand conform EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Algemene richtlijnen
Deze gebruikersinformatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van uw beschermende uitrusting. De laboratoriumtests bieden hierbij ondersteuning, maar zijn niet in staat om de feitelijke werkomstandigheden te beoordelen. De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtests die niet noodzakelijkerwijs de actuele arbeidsomstandigheden weerspiegelen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant om de geschiedheid van een bepaalde handschoen voor de beoogde toepassing te controleren.

Gebruiksdoel, toepassingen en risico-beoordeling
Deze handschoenen is alleen geschikt voor universele toepassingen met geringe mechanische risico's. Voor alle handschoenen met een scheurkracht van niveau 1 of hoger geldt: Als er gewaardeerd wordt dat draaiende machinesonderdelen meegevoerd te worden, mag men geen handschoenen dragen. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden. Als u vragen hebt of er onduidelijkheden zijn over het gebruik van deze handschoenen, neem dan contact op met de bedrijfsveiligheidsfunctionaris, de leverancier of de fabrikant.

Reiniging en onderhoud
Verzorging met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen (zoals borstels, poetsdoeken, etc.) wordt aanbevolen. Wasen of chemische reiniging vereist voorafgaand overleg met een erkend gespecialiseerd bedrijf. De fabrikant is niet aansprakelijk voor wijzigingen van de eigenschappen. Er moet altijd worden gecontroleerd of de handschoenen onbeschadigd zijn voordat ze worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor het beschermende effect volgens de gespecificeerde prestatieklasse. De beoordeling met de bovengenoemde prestatieklasse is gebaseerd op testresultaten van handschoenen; overbrengen van resultaten naar handschoenen na een behandeling vereist het uitvoeren van geschikte tests.

Verpakking, opslag en afvoer
De artikelen worden geleverd in een uniforme verkoopverpakking van recyclebare karton. De kleinste verpakkingseenheid bevindt zich in PE-zakjes of vergelijkbare milieuvriendelijke verpakkingen. De handschoenen moeten op de juiste manier worden bewaard, d.w.z. in dozen in droge ruimtes. Invloeden zoals vochtigheid, temperatuur, licht en natuurlijke materialenveranderingen gedurende een bepaalde tijdspanne kunnen verandering van de beschermende eigenschappen tot gevolg hebben. Er kan geen vervaldatum worden opgegeven omdat dit afhankelijk is van de mate van slijtage, het gebruik en het gebruiksgedrag. Afvalverwijdering volgens de lokale voorschriften.

Materiaalsamenstelling / het product bestaat uit
100% polyamide, zwart
lateks, zwart

Gezondheidsrisico's
Bij juist gebruik van het product kunnen er allergische reacties op de componenten van de handschoenen ontstaan. Als er allergische reacties optreden, is het raadzaam om het gebruik van deze handschoenen voorlopig te stoppen en medisch advies in te winnen.

Naam en adres van de fabrikant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het typeonderzoek:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb – Dubrava
Aangemelde instantie nr.: 2474

NL

Gamintojo informacija pagal ES direktyvos 2016/425 II priedo 1.4 skyrį (Nuoroda į Europos Sąjungos Oficialiąjį leidinį).



CE



LATEX



Data gamybos

Art. 0520 - FINEGRIP
2 kategorijos asmeninės apsaugos priemonės
Dydžiai: 6 - 12

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite! Prieš naudami asmenines apsaugos priemones tikrai naudotojai taip pat privalo perduoti ir šią naudotojų skaitą informaciją. Tam tikslui galima be apribojimų naudoti naudotojų skaitą informaciją, ją atspausdinti ir svetainės www.feldtmann.de.

Pristintų ženklinimas

= Šios pristintys yra sertifikuotos kaip asmeninės apsaugos priemonės. CE ženklas rodo, kad šis produktas atitinka ES direktyvos 2016/425 reikalavimus. Atitikties deklaracija rasite svetainėje www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen

= Atkreipti dėmesį į gamintojo informaciją!

= Išsė pristintys yra natūralaus latekso

= Pagaminimo data žr. ant CE ženklo, esančio ant pristintės

Standartų, kurių reikalavimus atitinka pristintys, paaiškinimai ir numeriai
Standarto nuorodos: Europos Sąjungos Oficialusis leidinys. Galima užsisakyti iš leidėjo, Beuth Verlag GmbH*, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Apsauginės pristintės – bendrieji reikalavimai ir pristintų tikrinimo metodai
EN 388:2019 Apsauginės pristintės nuo mechaninių pavojų turi būti bent I našumo lygio charakteristikų (dėl nustatymo, atsparumo įgijoms ir pradirbimams, pjūvių dėėjimo) arba A našumo lygio charakteristikų pagal atsparumą plyšimui patikrinimą pristint.
Atsparumas nustatymui: apsisukimų skaičius, kurio reikia, siekiant išlaikyti patvirtintą testuojamą pristintį. Atsparumas įgijoms: testavimo ciklų skaičius, kurio metu kontrolinė pristinta atsparumo plyšimui pajamos pastoviu greičiu. Plyšimo jėga: jėga, kurios reikia, norint perplėsti kontrolinę pristintę.
Pradirbimo jėga: jėga, kurios reikia, norint pradirbti kontrolinę pristintę standartinio virbimo.

Tikrinimo kriterijai	Ivertinimas	0520 - FINEGRIP
A = Atsparumas nustatymui	0 - 4	4
B = Atsparumas įgijoms (sudėtinis patikrinimas)	0 - 5	2
C = Plyšimo jėga	0 - 4	1
D = Pradirbimo jėga	0 - 4	1
E = Atsparumas plyšimui pagal EN ISO 13997:1999	A - F	X

Kuo didesnis skaičius, tuo geresnis patikrinimo rezultatas. X reiškia „nepatiktas”. P reiškia „patiktas”.

Tikrinimas	1	2	3	4	5	
A = Atsparumas nustatymui (trynimų judesijų skaičius)	100	500	2000	8000	-	
B = Atsparumas įgijoms (indeksas), sudėtinis patikrinimas	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = Plyšimo jėga (N)	10	25	50	75	-	
D = Pradirbimo jėga (N)	20	60	100	150	-	
Tikrinimas	A	B	C	D	E	F
E = Atsparumas plyšimui pagal EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Bendro pobūdžio pastabos
Naudotojų skaitą informacija yra skaiti padėti jums tinkamai išsirinkti apsaugines priemones, laboratoriniai tyrimai suteikia galimybę pasirinkti tiksliai, tačiau nepaaiškina pristintų charakteristikų įvertinimo konkrečioms aplinkybėms. Našumo lygiai yra pagrįsti atitinkamais laboratoriniais tyrimais, kurie nebūtinai atitinka konkrečios darbo vietos sąlygas. Todėl ne gamintojas, o naudotojas privalo patikrinti šio produkto naudojimo tinkamumą konkrečioms sąlygoms.

Paskirtis, naudojimas ir rizikos vertinimas
Šios pristintys yra skirtos tik įvairiems darbams, susijusiems su nedidele mechaninių pavojų rizika. Viskas A klasės plyšimo jėgos pristintės galia nuostata: įeigu kita traukimo pajamos dėl besiuksiančių mašinos dalių, pristintės mūvėti draudžiama. Prieš naudoti apsaugos nuo aštrių objektų, pvz., hidropneumatinę adaktę, turite klausytis dėl šio pristintų tinkamo naudojimo, kreipiatės į žmonas sąlygas kontroliuoti, kreipiatę ar gamintoją.

Valymas ir priežiūra
Rekomenduojama priežiūra naudoti įprastas priemones (pvz., šepetėlius, šluotes ir pan.). Prieš skaitant ar valant cheminių būdų reikia pasitarti su kvalifikuotu specialistu. Gamintojas negali priimti atsakomybės dėl charakteristikų pakitimo. Prieš naudoti pristintės visada reikia patikrinti, ar jos nepažeistos. Tas pat pasakytina ir apie apsauginį poveikį nustatytus veikimo lygius. Našumo lygio įvertinimas buvo atliktas su nenaudojamos pristintės, todėl pristintės naudojant skaitinomis gali atstairti alerginė reakcija į pristintų komponentus. Pasireiškus alerginei reakcijai rekomenduojama tam kartui pristintės nusimauti, jų nebenaudoti ir kreiptis į gydytoją.

Pakavimas, laikymas ir utilizavimas
Šis produktas yra pristatomas vienosdoose pakuoose, pagamintose iš perdirbamo kartono. Mažiausia pakuoje dals yra polietilenuose maišeliuose arba panašiuose aplinkai nekenksminguose pakuoose. Priešinė reikšė laikyti tinkamai, t. y., konteinere debitas suvaido patalpoje. Tokie faktoriai kaip drėgmė, temperatūra, šviesa bei natūralios medžiagos pokyčiai begant laikui gali pridėti prie pristintų apsauginių charakteristikų paskidimo. Galimoms pakabos dals nustatyti negalima, nes tai priklauso nuo naudojimo intensyvumo, naudojimo pobūdžio bei veiklos sritys. Utilizuokite laikymasis vietinių reikalavimų.

Produkto medžiagos / sandara
100% poliamidas, huodas
lateksas, huodas

Su sveikata susijusi rizika
Tinkamai naudojantis pristintėmis gali atsirasti alerginė reakcija į pristintų komponentus. Pasireiškus alerginei reakcijai rekomenduojama tam kartui pristintės nusimauti, jų nebenaudoti ir kreiptis į gydytoją.

Gamintojo pavadinimas ir adresas
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Notifikuoti įstaiga, atstingava už atitikties įvertinimą:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Sertifikavimo įstaigos Nr.: 2474

LT