

CS – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Produkt: MA2017 Black Hawk

Výrobce: Sir Safety System S.p.A. Via dei Fornacial, 9 – 06081 Santa Maria degli Angeli – Assisi – Perugia – Italia

A.N.C.I. Servizi Sri – Sezione CIMAC – Via Aguzzafame 60/b 27029 – Vigevano (PV) – N. 0465

Tyto rukavice, kategorie III OOP, splňují základní požadavky nařízení (EU) 2016/425 (ergonomie, zdravotní nezávadnost, komfort a pevnost) a požadavky na komfort a pevnost podle harmonizované normy EN 420:2003+A1:2009.

EU prohlášení o shodě tohoto OOP je k dispozici na internetové adrese: www.sirsafety.com

OZNAČENÍ: označení shody CE, identifikační číslo oznámeného subjektu odpovědného za kontrolu hotového výrobku nebo kontrolu systému jakosti, referenční norma, kód položky, datum výroby (měsíc a rok), jméno výrobce, velikost, specifický piktogram nabízené ochrany.

UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ POUŽITÍ: Tyto informace neodrážejí skutečnou dobu ochrany na pracovišti a rozlišení mezi směsmi a čistými chemikáliemi. Odolnost proti chemikáliím byla hodnocena v laboratorních podmínkách ze vzorků odebraných pouze z části zakrývající ruku (s výjimkou případů, kdy je rukavice dlouhá ≥400 mm, v takovém případě byla zkoušena i manžeta) a vztahuje se pouze ke zkoušené chemikálii. Odolnost může být odlišná, pokud je chemikálie použita ve sloučenině.

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od testovaných podmínek v závislosti na teplotě, oděru a degradaci. Při použití mohou ochranné rukavice zajistit menší odolnost vůči nebezpečné chemikálii v důsledku změn fyzikálních vlastností. Pohyby, zamotání, tření, degradace způsobený kontaktem s chemickým výrobkem atd. mohou významně snížit skutečnou životnost. U žíravých chemických látek může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru chemicky odolných rukavic. Před použitím zkontrolujte rukavice, zda nemají nějaké vady nebo nedokonalosti. Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu, který může některým citlivým osobám způsobit alergickou reakci.

POKyny PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM: Před každým použitím zkontrolujte rukavice a v případě jejich poškození je nepoužívejte.

NÁVOD K ČISTĚNÍ, DEZINFEKCI, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBĚ: Rukavice uchovávejte na čistém a suchém místě (mezi + 10°C a + 35°C), mimo dosah slunečního záření.

DOBA SKLADOVATELNOSTI: Vzhledem k mnoha faktorům (teplota, vlhkost atd.) není možné definovat dobu skladovatelnosti. Datum použitelnosti je uvedeno na obalu. Tyto rukavice neobsahují toxické nebo škodlivé materiály.

ŽIVOTNOST: Vzhledem k mnoha faktorům (podmínky použití, skladování a údržba) není možné definovat životnost rukavic s výjimkou běžného opotřebení.

Ochranné rukavice chrání proti fyzickým a mechanickým rizikům způsobeným oděrem, proříznutím, roztržením, propíchnutím a pořežáním ostrými předměty (TDM) a ochranou proti nárazu (EN 388:2016). Rukavice s úrovní odolnosti proti roztržení 21 se nesmí nosit, pokud hrozí zamotání v důsledku pohyblivých částí strojů.

Vzhledem k možnému opotřebení čepelí během zkoušky odolnosti proti pořežání jsou výsledky této zkoušky pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti pořežání ostrými předměty (TDM) udává výsledek skutečné odolnosti. Ochrana před tímto typem rizik se vztahuje pouze na část zakrývající ruku, není-li uvedeno jinak.

Čísła xxxxx uvedená pod piktogramem (od 1 do 5) odpovídají možným úrovním ochrany: odolnost proti oděru, proříznutí, roztržení a propíchnutí; písmena (od A do F) odpovídají odolnosti proti pořežání ostrými předměty (TDM) podle normy EN ISO 13997:1999/ AC:2000; písmeno (P) odpovídá odolnosti proti nárazu. Číslo O označuje, že rukavice nedosáhla minimální úrovně, písmeno X označuje, že zkouška nebyla provedena nebo není použitelná (viz tabulka A).

Ochranné rukavice proti teplu a/nebo plamenům (EN 407:2004), rukavice s úrovní odolnosti proti plameni 1 nebo 2 by neměly být vystaveny otevřenému plameni nebo v kontaktu s ním. Čísła uvedená pod piktogramem (od 1 do 4) odpovídají nabízeným úrovním ochrany: reakce na oheň, kontaktní teplo, konvektivní teplo, sálavé teplo, malé stříkance roztaveného kovu, velké stříkance roztaveného kovu. Písmeno X označuje, že rukavice není pro toto použití určena (viz tabulka B).

ISO 374-1:2016/typ X

Ochrana proti nebezpečným chemickým látkám (EN ISO 374-1: 2016). Písmeno za typem (A až C) označuje typ rukavice v závislosti na dosažené úrovni odolnosti. Písmena uvedená pod piktogramem (A až T) odpovídají chemickým látkám použitým ke zkoušce: 6 výrobků s odolností alespoň úrovně 2 pro rukavice typu A, 3 výrobky s odolností alespoň úrovně 2 pro rukavice typu B, 1 výrobek s odolností alespoň úrovně 1 pro rukavice typu C (viz tabulka C).

Tabulka A					
Úroveň odolnosti	1	2	3	4	5
Test					
Odolnost proti otěru (cykly)	100	500	2000	8000	
Odolnost proti proříznutí (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Odolnost proti roztržení (N)	10	25	50	75	
Odolnost proti propichu (N)	20	60	100	150	
Úchopová schopnost (mm)	11	9,5	8	6,5	5

Úroveň odolnosti proti řezu	A	B	C	D	E	F
Test						
Odolnost TDM dle EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Tabulka B					
Úroveň odolnosti		1	2	3	4
Test					
Omezené šíření plamene	Po vystavení plameni (s)	≤ 20	10	3	2
	Po rozžhavení (s)	Žádné požadavky	≤ 120	≤ 25	5
Kontaktní teplo	Kontaktní teplo (°C)	100	250	350	500
	Hraniční doba (s)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Konvekční teplo	Index přenosu tepla (s)	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Sálavé teplo	Přenos tepla (s)	≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Malý rozstřík rozt. kovu	Počet kapek (ks)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Velký rozstřík rozt. kovu	Roztavené železo (g)	30	60	120	200

Tabulka C					
Produkt	MA2017	Průnik	Degradace	Doba odolnosti	Odolnost proti průniku (stpeň)
K – Hydroxid sodný 40%		žádný	DR- 0%	>60 min	3

Produkt	Rozsah velikostí	Úchopová schopnost (tab A)
MA2017	10	4