



SAFETY SYSTEM®
WORKERS PROTECTOR

ABBIGLIAMENTO EN ISO 13688

USER INFORMATION

Rev.11/2019

IT

EN

DE

FR

ES

PT

NL

HU

SL

PL

CS

SK

RO

ET

EL

LT

LV

DA

FI

SV

NO



EN ISO 13688

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Platná legislativa (nařízení vlády 81:2008) přiděluje zaměstnavateli (uživateli) odpovědnost za identifikaci a volbu OOP v závislosti na rizicích na pracovišti (vlastnosti OOP a příslušné kategorie). Z tohoto důvodu je vhodné, aby se před použitím modelu ověřilo, jestli jeho vlastnosti odpovídají stanoveným požadavkům. Zaměstnavatel musí také předběžně informovat pracovníka o rizicích, před kterými ho OOP chrání, a v případě potřeby zajistit školení a/nebo odborný výcvik na téma správného a praktického používání OOP. Tento informační list se musí uschovat po celou dobu životnosti OOP.

POUŽITÍ

Oděvy, které jsou popsány v tomto informačním listu, odpovídají specifikacím evropských norem a jsou vhodné pro výše uvedené použití; NEJSOU vhodné pro veškerá neuvedená použití.

Nařízení (EU) 2016/425: Evropské nařízení o osobních ochranných prostředcích.

UNI EN ISO 13688:2013: obecné požadavky na ergonomii, nezávadnost a označení velikostí.

UPOZORNĚNÍ

Tyto oděvy chrání pouze tu část těla, která je skutečně zakrytá, a proto musí být opatřena, podle cíle určení, vhodnými OOP zajišťujícími ochranu odhalených částí těla (nohy, trup, hlava, ruce, chodidla). Vícedílné oděvy, které jsou součástí soupravy, se musí vždy nosit společně. Ochrana proti rizikům uvedeným v tomto informačním listě není zajištěna, jestliže budou oděvy nošeny jednotlivě. Oděv zajišťuje částečnou ochranu těla. Pro celkovou ochranu se musí nosit společně s dalšími oděvy se stejnými vlastnostmi zajišťujícími ochranu ostatních částí těla. Uvedené ochranné vlastnosti oděvů jsou zajištěny pouze v případě, že je zvolena správná velikost, jsou správně nošeny a zapnuty a udržovány v dokonalém stavu. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu a ujistěte se, že jsou ochranné prostředky v dokonalém stavu; v případě poškození oděvů (rozpárání, prasknutí, proděravění) je vyměňte; v případě potřísnění se řiďte pokyny uvedenými v odstavci OŠETŘOVÁNÍ. Firma odmítá veškerou odpovědnost za případné škody nebo důsledky způsobené nesprávným použitím, nebo v případě jakékoliv změny nebo úpravy prostředků vzhledem k certifikované konfiguraci. V případě nedodržení pokynů pro čištění, dezinfekci a údržbu uvedené v tomto informačním listě OOP ztratí jak technickou tak právní účinnost. Uživatel si nesmí svléct oděv, dokud se bude nacházet v nebezpečném pracovním prostoru.

VÝZNAM ÚROVNÍ PROVEDENÍ

UNI EN ISO 13688:2013	požadavky	výsledky
Stanovení pH	3,5 < pH < 9,5	Vyhovuje
Stanovení karcinogenních aromatických aminů	Nezjistitelné	Vyhovuje
Rozměrové změny	± 3%	Vyhovuje

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Oděv přepravujte a skladujte v původním obalu na suchém, chladném a neprašném místě, daleko od zdrojů tepla a chráněný před světlem. Vyhněte se vytváření ohybů nebo přehybů.

LIKVIDACE

Jestliže nedošlo ke kontaminaci oděvů zvláštními látkami, mohou se likvidovat jako běžné textilní odpady. V opačném případě se řiďte platnými právními předpisy upravujícími likvidaci zvláštních odpadů.

VÝZNAM OZNAČENÍ CE:

je zárukou volného oběhu výrobků a zboží v Evropské unii. Označení CE na výrobku znamená, že výrobek splňuje základní požadavky Nařízení (EU) 2016/425.



SAFETY SYSTEM®
PROTEGGE CHI LAVORA

Via dei Fornaciai n.9 - 06081 Assisi (PG)
Tel. 075-8043737 Fax 075-8043747
sir@sirsafety.it

ČESKÝ

SIR
SAFETY SYSTEM®
VÝROBCE
WORLDWIDE DISTRIBUTOR
Via dei Fornaciai n.9 06081 Assisi (PG)

KÓD A JMÉNO

KATEGORIE OOP

PIKTOGRAMY
CERTIFIKOVANÝCH NOREM

SLOŽENÍ

PIKTOGRAM A
TĚLESNÉ ROZMĚRY

VELIKOST

SYMBOLY PRANÍ

ŠARŽE
XXXX/XXXX

OZNAČENÍ CE

QR KÓD

Společnost UNI EN ISO 9001: 2015
Vyrobeno v _____ jménem SIR SAFETY

SIR
SAFETY SYSTEM®
VÝROBCE
PROTEGGE CHI LAVORA
Via dei Fornaciai n.9 06081 Assisi (PG) - ITALIA

KÓD A JMÉNO

VELIKOS

SLOŽENÍ

CE

SYMBOLY PRANÍ

Azienda UNI EN ISO 9001:2015
FABBRICATO IN
PER CONTO DI SIR SAFETY SYSTEM SPA
(LOT _____ ŠARŽE XXXX)
www.sirsafety.com

NOME _____

SIR
SAFETY SYSTEM®
VÝROBCE
PROTEGGE CHI LAVORA
Via dei Fornaciai n.9 06081 Assisi (PG)

KÓD A JMÉNO

SLOŽENÍ VELIKOS

SYMBOLY PRANÍ

ŠARŽE

CE

Azienda UNI EN ISO 9001:2015
FABBRICATO IN
PER CONTO DI SIR SAFETY SYSTEM SPA
www.sirsafety.com

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU prohlášení o shodě tohoto OOP je k dispozici na následující internetové adrese: www.sirsafety.com

ÚDRŽBA

Doporučuje se přečíst si symboly na štítku každého jednotlivého oděvu a striktně dodržovat tyto pokyny. Praní, které neodpovídá tomu, co je uvedeno na štítku, by mohlo změnit bezpečnostní vlastnosti oděvu. Čistící, údržbové nebo dezinfekční prostředky, s ohledem na jejich způsob použití, nesmějí mít škodlivý vliv na OOP nebo na uživatele.

	Umožňuje praní ve vodě s detergenty. Interní číslo udává maximální přípustnou teplotu praní. Jedna nebo dvě čárky pod symbolem indikují provedení procesu se sníženým nebo velmi omezeným mechanickým působením.
	Umožňuje sušení v sušičce: • Sušení při 60°C •• Sušení při 80°C
	Označuje povolené žehlení (maximální teplota desky): • 110°C •• 150°C ••• 200°C
	Umožňuje bělení s produkty na bázi chloru
	Umožňuje sušení na vzduchu: — V rovině Zavěšený / Ve stínu (v levém horním rohu)
	Umožňuje suché čištění pomocí (vložit písmeno do kruhu): - F: uhlovodíky - P: uhlovodíky, tetrachloretylen
	Toto označení nad symbolem označuje zákaz provedení zamýšleného ošetření