



GEMINI

USER INFORMATION

UI/PC-G Rev.3 - 09/2023

APPLICABLE TO:

MC2032Z9, MC2041B6, MC2041Z9, MC2042X6, MC2043B6,
MC2043Z9, MC2044B6, MC2091Z9, MC2051Z9, MC2051Q5,
MC2051C4



IT

EN

DE

FR

ES

PT

NL

HU

SL

PL

CS

SK

RO

ET

EL

LT

LV

DA

FI

SV

NO

POKYNY PRO UŽIVATELE



Pozorně si přečtěte tyto pokyny

POUŽITÍ

Oděv chrání před minimálními riziky (OOP kategorie I). Oděv vyhovuje bezpečnostním vlastnostem uvedeným v normě UNI EN ISO 13688:2022 o obecných požadavcích na ochranné oděvy.

OMEZENÍ POUŽITÍ

NEJSOU vhodné pro ochranu před teplem a/nebo požárem, chemickými a elektrickými nebezpečími a nízkou viditelností a pro veškerá použití, která nejsou uvedena v předchozí poznámce (zejména pro ty, které spadají do kategorie II a III definované v nařízení EU 2016/425).

UPOZORNĚNÍ

- Uvedené ochranné vlastnosti oděvů jsou zajištěny pouze v případě, že je oděv správně nošen a zapnut a udržován v dokonalém stavu.
- Před každým použitím zkontrolujte, jestli je oděv čistý a jestli není rozpárany, popraskány nebo poškozeny, což by mohlo ohrozit jeho ochranné vlastnosti.
- Zaměstnavatel musí zvolit OOP v závislosti na rizicích na pracovišti (vládní nařízení 81/2008). Z tohoto důvodu je vhodné, aby se před použitím modelu ověřilo, jestli jeho vlastnosti odpovídají stanoveným požadavkům.

SKLADOVÁNÍ

Oděv skladujte v původním obalu na suchém, chladném a neprašném místě, daleko od zdrojů tepla a chráněný před světlem. Při ošetřování přísně dodržujte následující pokyny, které jsou také uvedeny na identifikačním štítku oděvu.

OŠETŘOVÁNÍ

	MAX. TEPLOTA MECHANICKÉHO PRÁNÍ NEBĚLIT		SUCHÉ ČIŠTĚNÍ TETRACHLORETHYLEM		NESUŠIT V SUŠIČCE
	SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ		NEČISTIT CHEMICKY		

	VÝROBCE KÓD A JMÉNO VELIKOST A ŠARŽE SLOŽENÍ SYMBOLY PRÁNÍ	VÝZNAM OZNAČENÍ: CE je zárukou volného oběhu výrobků a zboží v Evropské unii. CE označení na výrobku znamená, že tento OOP odpovídá základním požadavkům nařízení EU 2016/425 (ergonomie, neškodnost, pohodlí a pevnost).
--	--	--

CS

LIKVIDACE

Jestliže nedošlo ke kontaminaci oděvů zvláštními látkami, mohou se likvidovat jako běžné textilní odpady; v opačném případě se řiďte platnými právními předpisy upravujícími likvidaci zvláštních odpadů.

DOBA SKLADOVÁNÍ

Vzhledem k řadě faktorů (teplota, vlhkost atd.) není možné určit dobu skladování.

ŽIVOTNOST

Vzhledem k řadě faktorů (podmínky použití, skladování a údržba) není možné určit životnost oděvů s výjimkou běžného opotřebení a poškození.

Společnost Sir Safety System odmítá odpovědnost vyplývající z nesprávného používání a chybného ošetřování a skladování oděvů. EU prohlášení o shodě této osobní ochranné pomůcky je k dispozici na následující internetové adrese: www.sirsafety.com