



POLYTECH SHIRT

USER INFORMATION

Rev. 7 - 08/2023

Applicable to:
MC5729, MC5762

IT

EN

DE

FR

ES

PT

NL

HU

SL

PL

CS

SK

RO

ET

EL

LT

LV

DA

FI

SV

NO



POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Současná legislativa (legislativní nařízení 81:2008) ukládá zaměstnavateli (uživateli) odpovědnost za určení a výběr vhodných OOP pro daný typ rizika v pracovním prostředí (vlastnosti a kategorie OOP). Z tohoto důvodu je vhodné, aby se před použitím modelu ověřilo, jestli jeho vlastnosti odpovídají vašim potřebám. Kromě toho musí zaměstnavatel nejprve informovat pracovníka o rizicích, před kterými ho OOP chrání, a v případě potřeby zajistit, aby byl proškolen a/nebo poučen o správném a praktickém používání OOP.

Certifikační orgán Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2 21052 Busto Arsizio VA evropské číslo oznámení 0624

POUŽITÍ Oděvy, na které se vztahuje tento informační list, splňují specifikace obsažené v evropských normách:

Nařízení (EU) 2016/425 Evropské nařízení o osobních ochranných prostředcích.

UNI EN ISO 13688:2022: obecné požadavky na nezávadnost, ergonomii a velikosti

UNI EN ISO 11612:2015: (oděvy na ochranu před teplem a plamenem). Oděvy jsou navrženy tak, aby chránily uživatele před náhodným kontaktem s malými plameny, nikoliv s vysokými hodnotami sálavého tepla.

UNI EN 13034:2009 (Chemická ochrana typu PB [6]). Oděvy jsou odolné vůči chemickému působení produktů, které nejsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost a poskytují dostatečnou ochranu před náhodným kontaktem (malé stříkance, aerosoly atd.) a umožňují obsluhu včasné vyčištění nebo výměnu oděvu.

UNI EN 1149-5:2018 Oděvy, které pomáhají odvádět nahromaděný elektrostatický náboj

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Oděv poskytuje ochranu pouze té části těla, která je skutečně zakrytá, takže musí být v závislosti na zamýšleném použití doplněn OOP vhodnými pro ochranu nechráněných částí těla (nohy, hlava, uši, chodidla).

Oděv poskytuje částečnou ochranu těla, pro úplnou ochranu musí být nošen s oděvy stejných vlastností pro ochranu zbývajících částí těla.

Uvedené bezpečnostní vlastnosti jsou zaručeny pouze v případě, že je oděv vhodné velikosti, správně oblečený, zapnutý a v bezvadném stavu. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou prostředky v bezvadném stavu, nepoškozené a čisté; pokud oděvy nejsou nepoškozené (např. švy, trhliny nebo díry), vyměňte je; v případě znečištění postupujte podle pokynů v odstavci UDRŽBA. Společnost odmítá jakoukoli odpovědnost za škody nebo následky způsobené nesprávným používáním nebo v případě, že prostředky byly jakkoli upraveny oproti certifikované konfiguraci. Pokud nebudou dodrženy pokyny uvedené v informačním listu, ztratí OOP svou technickou a právní účinnost. Uživateli si nesmí svlékat oděv, pokud se stále nachází v ohroženém pracovním prostoru.

SPECIFICKÁ UPOZORNĚNÍ

Vlastnost omezení šíření plamene může být snížena, pokud jsou prostředky kontaminovány hořlavými produkty. V případě náhodného kontaktu s chemickými nebo hořlavými kapalinami je třeba oděv svléknout a zajistit, aby se kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou, oděv vyprat nebo vyměnit.

V případě zasažení roztaženým kovem musí pracovník okamžitě opustit pracoviště a svléknout oděv; v případě zasažení roztaženým kovem nemusí oděv, je-li nošen ve styku s kůží, vyloučit všechna nebezpečí popalení.

Osoba používající OOP, které odvádějí elektrostatický náboj, musí být řádně uzemněna a vodor mezi ní a zemí musí být menší než 10⁶ Ω, například tím, že nosí obuv vhodnou pro tento účel. Ochranné oděvy, které rozptylují elektrostatické náboje, se nesmí rozepínat ani snímat v přítomnosti hořlavého nebo výbušného prostředí nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami a nesmí se používat v prostředí obohaceném kyslíkem, pokud to neschválí bezpečnostní pracovník. Výkonnost elektrostatických disipativních ochranných oděvů může být ovlivněna opotřebením, poškozením, praním a kontaminací.

Ochranný oděv, který odvádí elektrostatické náboje, musí při běžném používání (včetně ohýbání a pohybu) trvale zakrývat všechny nevyhovující materiály.

Oděvy poskytují omezenou ochranu proti kapalinám a jsou určeny pro použití tam, kde je možná expozice lehkým stříkancům, kapalinám nebo nízkotlakým aerosolům, malým stříkancům, proti kterým není vyžadována úplná bariéra proti pronikání kapalin na molekulární úrovni. Vlastnost tkaniny poskytovat ochranu proti kapalinám chemickými činidly byla ověřena s činností uvedenými v tabulce VÝKON, pokud se v rizikové oblasti vyskytují jiná než uvedená činidla, ujistěte se o vhodnosti ochranného oděvu.

Oděv nebyl podroben zkoušce postřikem na celém obleku.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sirsafety.com

SKLADOVÁNÍ

Oděv skladujte v původním obalu na chladném, suchém a bezpečném místě, mimo dosah zdrojů tepla a světla.

LIKVIDACE

Pokud oděvy nebyly kontaminovány speciálními látkami nebo produkty, lze je likvidovat jako běžný textilní odpad, v opačném případě se řiďte zákonnými požadavky pro speciální odpad.

VÝZNAM OZNAČENÍ : CE je zárukou volného pohybu výrobků a zboží v rámci Evropské unie. Označení CE na výrobek znamená, že výrobek splňuje základní požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

VÝKON

UNI EN ISO 11612:2015	požadavky	výsledky
tepelná odolnost 180°C (ISO 17493)	Zádné hoření a tavení, smršnění < 5%	Vyhovuje
omezené šíření plamene (EN ISO 15025 A)		
vytváření děr	NE	A1
zapálené zbytky	NE	
perzistence plamene	< 2 s	
zbytková žhavení	< 2 s	
odolnost proti sálavému teplu RHTI24 (ISO 6942)	7-20 s	C1
odolnost proti roztržení (UNI EN ISO 13937 část 2)	> 10 N	Vyhovuje
pevnost v tahu (UNI EN ISO 13934-1)	> 300 N	Vyhovuje
UNI EN ISO 13688:2022	požadavky	výsledky
Stanovení pH	3,5< pH<9,5	Vyhovuje
Stanovení karcinogenních aromatických aminů	Nezjistitelné	Vyhovuje
Rozměrová změna	± 3%	Vyhovuje
UNI EN 13034:2009		
odolnost proti pronikání kapalin (EN ISO 6530)		
	Požadavky – výsledky	
	penetrace	odpudivost
H ₂ SO ₄ 30% (kyselina sírová)	< 1% 3	> 95% 3
NaOH 10% (hydroxid sodný)	< 1% 3	> 95% 3
o-Xylen (neředěný)	< 1% NC	> 95% 3
Butan-1-ol (neředěný)	< 1% NC	> 95% 3
	Požadavky	Výsledky
odolnost proti oděru (EN 530)	> 1 500 cyklů	Třída 5
odolnost proti roztržení (EN ISO 9073-4)	>10 N	Třída 1
pevnost v tahu (EN ISO 13934-1)	>250N	Třída 4
odolnost proti propíchnutí (EN 863)	>10 N	Třída 2
UNI EN 1149-5:2018	požadavky	výsledky
doba polovičního útlumu náboje (UNI EN 1149-3)	T50< 4s	Vyhovuje
faktor stínění (UNI EN 1149-3)	S > 0,2	Vyhovuje

ÚDRŽBA

Maximální teplota praní 60°C normální cyklus	Nebělit	Sušení v buňkové sušičce povoleno, maximální výstupní teplota 60°C	Žehlit při maximální teplotě 150°C	Nečistit chemicky

OZNAČENÍ

Výrobce

Položka

Piktogramy

Složení

Symboly pro praní

Šarže

Označení CE



Kategorie OOP

Tělesné míry

Velikost

Přečtěte si informační list